

Analiza informacji ICSMS za miesiąc październik 2021 r.

W terminie 01.10.2021 r. – 31.10.2021 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali 28 powiadomień *Safeguard* Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.

Szczegóły notyfikacji *Safeguard* ICSMS :

Regulacje prawne:

2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.

1.	opis produktu	Kula plazmowa	
	marka/typ/model	Mikamax	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wufofanie z obrotu	
	uzasadnienie	ryzyko porażenia prądem	
	państwo członkowskie	Finlandia	

2.	opis produktu	Osprzęt sterujący do lampy wyładowczej	
	marka/typ/model	Horti gear HPS/MH1000/C	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	części pod napięciem bezpiecznika w sterownicy	
	państwo członkowskie	Finlandia	

3.	opis produktu	Adapter podróży	
	marka/typ/model	Nie dotyczy	
	poziom ryzyka	nie wskazano	
	status	nie wskazano	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	porażenie prądem	
	państwo członkowskie	Szwecja	

4.	opis produktu	Sprzęt UV do paznokci żelowych	
	marka/typ/model	SUN2C UVLED Nail Lamp	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	Zasilacz może spowodować porażenie prądem.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

5.	opis produktu	Oprawa stołowa z modułem LED	
	marka/typ/model	KIVI Airam	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	

	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	
6.	opis produktu	Sprzęt UV do paznokci żelowych	
	marka/typ/model	MiLED All in	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Zasilacz nie spełnia wymagań normy EN 60335-2-	
	państwo członkowskie	Finlandia	
7.	opis produktu	Oprawa sufitowa lub ścienna z modułem LED	
	marka/typ/model	Vatti LUCE-36B WCLA36	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	YNS-20200902-01	
	państwo członkowskie	Finlandia	
8.	opis produktu	Oprawa sufitowa lub ścienna z modułem LED,	
	marka/typ/model	SONO III LED	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Dostanie się wody do urządzenia może spowodować	
	państwo członkowskie	Finlandia	
10.	opis produktu	Zasilacz	
	marka/typ/model	LIANLONG LLD1000D	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	piny pod napięciem.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
11.	opis produktu	Oprawa sufitowa	
	marka/typ/model	Aneta Lido, Typ 16502-2 (2020-12), Art. 16502-20	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	ujemny test IP	
	państwo członkowskie	Finlandia	
12.	opis produktu	Światło ciekłokrystaliczne	
	marka/typ/model	Parkside FCL-76016	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Klasa IP oprawy nie jest spełniona.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

13.	opis produktu	Oprawa sufitowa LED	
	marka/typ/model	Nordlux Montone 36 Sensor, Item. No. 2015236101	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Ostre krawędzie wzdłuż wewnętrznych przewodów.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

14.	opis produktu	Oprawa zwieszana z modułem LED	
	marka/typ/model	SUPER UFO-140	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	niewystarczająca izolacja, zawodne uziemienie	
	państwo członkowskie	Finlandia	

15.	opis produktu	Przełącznik sieciowy	
	marka/typ/model	CEPTER CCS1005 /S1005 (in package) / zasilacz: FT80510	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	materiał obudowy nie spełnia wymagań dla ochrony ppo	
	państwo członkowskie	Finlandia	

16.	opis produktu	Podgrzewane rękawiczki	
	marka/typ/model	Everyday musta Unisex Size M / HYK084120	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	nie zakończono	
	uzasadnienie	niewystarczająca izolacja w ładowarce	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu	
	państwo członkowskie	Finlandia	

17.	opis produktu	Pasek świetlny LED	
	marka/typ/model	HEHQ	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	wycofanie z obrotu	
	podjęte działania	Klasa IP produktu nie jest spełniona.	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	

18.	opis produktu	Wentylator podłogowy	
	marka/typ/model	20" Floor fan	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Połączenie uziemiające nie jest niezawodne.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

22	opis produktu	Oprawa zwieszana z lampą LED	
	marka/typ/model	Faro Barcelona Honey	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	porażenie prądem po dotknięciu metalowych gwintów o	

	państwo członkowskie	Finlandia	
23	opis produktu	lampa LED	
	marka/typ/model	Art.nr. 7500106 Egma	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	lampa może spowodować porażenie prądem.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

24	opis produktu	szafka z lustrem	
	marka/typ/model	Cuadro (502206844) GOODiY	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	naprężenia mechaniczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	

25	opis produktu	Lampa mysz	
	marka/typ/model	SELETTI	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	Części pod napięciem osłony lampy	
	państwo członkowskie	Finlandia	

26	opis produktu	latarka	
	marka/typ/model	Pilot 14G Hunter	
	poziom ryzyka	N - Niskie ryzyko (Klasa 1)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Zasilacz AC/DC może spowodować porażenie prądem.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

38	opis produktu	Oświetlenie led na imprezę	
	marka/typ/model	Nieznany	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	zakończono	
	podjęte działania	nie wskazano	
	uzasadnienie	***	
	państwo członkowskie	Szwecja	

2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

2.	opis produktu	Kostium dla dzieci: szata z kapturem i maska	
	marka/typ/model	Art.-Nr. 2549493 / Dark Lord Pentone Creations SA	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu, odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	badanie palności - możliwość oparzeń	
	państwo członkowskie	Niemcy	

3.	opis produktu	Brelok Seehund	
	marka/typ/model	SEMO SLO-03XW01	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	mała część, łancuszek od kluczy odpada	
	państwo członkowskie	Finlandia	

4.	opis produktu	Wąż, żółto-czerwony	
	marka/typ/model	SEMO SNO-39LY01	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	małe części, odpadająca część oka	
	państwo członkowskie	Finlandia	

5	opis produktu	Zabawki śluzowe	
	marka/typ/model	Maso OB171010.YMSTT79	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	Odrzucenie na granicy	
	państwo członkowskie	Portugalia	

2001/95/EC - Dyrektywa ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) - GPSD

1.	opis produktu		
	marka/typ/model		
	poziom ryzyka		
	status		
	podjęte działania		
	uzasadnienie		
	państwo członkowskie		

2006/95/EC - Dyrektywa niskonapięciowa (2006/95/WE) - LVD

1.	opis produktu		
	marka/typ/model		
	poziom ryzyka		
	status		
	podjęte działania		
	uzasadnienie		
	państwo członkowskie		

2006/42/EC - Dyrektywa bezpieczeństwo maszyn (2006/42/WE) - MD

1.	opis produktu	Pozycjoner spawalniczy typu YHB-30	
	marka/typ/model	YHB-30	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	nie wskazano	
	uzasadnienie	***	
	państwo członkowskie	Hiszpania	

2	opis produktu	Laminator	
	marka/typ/model	NOVAFLEXO	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	Odrzucenie na granicy	
	państwo członkowskie	Portugalia	

2014/29/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych Tekst mający znaczenie dla EOG

1	opis produktu	Separator oleju	
	marka/typ/model	EURE SE016	
	poziom ryzyka	Brak Ryzyka (Klasa 0)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	nie wskazano	
	uzasadnienie	***	
	państwo członkowskie	Niemcy	

Reg. 2016/425 - Rozporządzenie o środkach ochrony indywidualnej

1	opis produktu	Rękawice ochronne	
	marka/typ/model	UFO ultra force one	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Odrzucenie na granicy	
	uzasadnienie	***	
	państwo członkowskie	Niemcy	

W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki *Safeguard* .

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Yellow rectangular block

Vertical line

Yellow rectangular block

Yellow rectangular block

Yellow rectangular block

Yellow rectangular block

Small black dot

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

1

2

3

4



