

Analiza informacji ICSMS za miesiąc czerwiec 2021 r.

W terminie 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali łącznie 31 powiadomień Safeguard. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.

Szczegóły notyfikacji *Safeguard*:

Regulacje prawne:

2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.

1.	opis produktu	Światłówka LED (LED fluorescent lamp)	
	marka/typ/model	Tycolit - T808, 24W, 185 - 265V, 4000K, 1,5m	
	poziom ryzyka	W - wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Niemcy	
2.	opis produktu	przedłużacz do oświetlenia ogrodowego	
	marka/typ/model	2378186 (X-02/-)	
	poziom ryzyka	W - wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofano z obrotu	
	uzasadnienie	wady zasilania/porażenie prądem	
	państwo członkowskie	Finlandia	
3.	opis produktu	Światło ciekłokrystaliczne LED (LED floodlight)	
	marka/typ/model	2230A-34 (nr produktu. 9747982)	
	poziom ryzyka	W - wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	państwo członkowskie	Finlandia	
4.	opis produktu	oprawa sufitowa żarowa, natynkowa	
	marka/typ/model	Matrolight - Pekka	
	poziom ryzyka	W - wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	wady zasilania	


	państwo członkowskie	Finlandia	
5.	opis produktu	równoległy sterownik LED (Paraller LED driver)	
	marka/typ/model	Feelux - FLC75-24V-P	
	poziom ryzyka	Ś - średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	
6.	opis produktu	Elektroniczne urządzenie sterujące do modułu LED	
	marka/typ/model	RKPO-EU1202000 (Art.No. 6270011 // 6274011) Garden Lights	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	decyzja	Test IPx4 nie powiódł się. Brak otworów odpływowych w produkcie.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
7.	opis produktu	Pompa głębinowa	
	marka/typ/model	FSP9003DWB Norona	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Test IPx8 nie powiódł się. Dostawanie się wody do elementów pod napięciem	
	państwo członkowskie	Finlandia	
8.	opis produktu	Pompa głębinowa	
	marka/typ/model	FSP9003DWB Norona	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Test IPx8 nie powiódł się. Dostawanie się wody do elementów pod napięciem	
	państwo członkowskie	Finlandia	
9.	opis produktu	urządzenie do masażu	
	marka/typ/model	Licrown, Power supply: GAS-168800	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Izolacja pomiędzy stroną pierwotną 230V a dotykaną	

		stroną wtórną jest niewystarczająca.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
10.	opis produktu	urządzenie do masażu	
	marka/typ/model	THERATEC	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	poważnie niewystarczająca izolacja pomiędzy pierwotną 230V a dotykaną stroną wtórną.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
11.	opis produktu	pistolet do masażu (Massage gun)	
	marka/typ/model	CORE #53000 677172, Power supply unit: YH-25210	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	wady zasilacza/porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	
12.	opis produktu	prostownik (Battery charger for vehicle)	
	marka/typ/model	Kempton 8686	
	poziom ryzyka	Ś - średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Urządzenia zabezpieczające (tj. bezpiecznik) nie zadziałały w teście stanu uszkodzenia	
	państwo członkowskie	Finlandia	
13.	opis produktu	prostownik (Battery charger for vehicle)	
	marka/typ/model	CB400 Pitstone	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie zobrotu	
	uzasadnienie	wady konstrukcji urządzenia	
	państwo członkowskie	Finlandia	
14.	opis produktu	promiennik ciepła	
	marka/typ/model	Kartano Sisustustakka Caminetti	
	poziom ryzyka	W - wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	wzrastająca temperatura elementów dotykalnych	
	państwo członkowskie	Finlandia	

15.	opis produktu	Oprawa sufitowa lub ścienna z modulem LED, natynkowa	
	marka/typ/model	Vatti BWCLA18A	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	możliwość dostania się wody do osłony	
	państwo członkowskie	Finlandia	

16.	opis produktu	Owadobójca (Insect killer)	
	marka/typ/model	Nedis - INKI110CBK1	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	państwo członkowskie	Finlandia	

17.	opis produktu	Oprawa sufitowa żarowa, natynkowa	
	marka/typ/model	ITEM NO.: OCL-447-EN / TYPE NO.: CL110710 Heat°	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	uzasadnienie	Test IPx4 nie powiódł się	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	państwo członkowskie	Finlandia	

18.	opis produktu	Naświetlacz z modulem LED	
	marka/typ/model	433012 E007E Lexxa	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	niewystarczające zakotwiczenie sznurka	
	państwo członkowskie	Finlandia	

19.	opis produktu	Zasilanie urządzenia do masażu	
	marka/typ/model	IRG01 Power supply: XZ2600-1500G THERATEC	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	wysokie napięcie przy kontakcie	
	państwo członkowskie	Finlandia	

20.	opis produktu	oprawa sufitowa (Ceiling luminaire)	
	marka/typ/model	LUCE-18 (BWCLA 18) Vatti	

	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Test IPx4 nie powiódł się. Możliwość dostania się wody do oprawy	
	państwo członkowskie	Finlandia	

21.	opis produktu	transformator spawalniczy (Welding transformer)	
	marka/typ/model	MMA-120 Pitstone 120A	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofano z obrotu	
	państwo członkowskie	Finlandia	

22.	opis produktu	naświetlacz z modulem LED (Floodlight with LED module)	
	marka/typ/model	Lexxa Durable X	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	

23.	opis produktu	Transformator spawalniczy (Welding transform)	
	marka/typ/model	Pitstone - 160A	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	państwo członkowskie	Finlandia	

24.	opis produktu	Pistolet do masażu (Massage gun)	
	marka/typ/model	Power supply:SA-1308CH	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	państwo członkowskie	Finlandia	

25.	opis produktu	Odstraszacz myszy i szczurów	
	marka/typ/model	Silvalure - PR-300.2	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	nie jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa	

	państwo członkowskie	Finlandia
--	----------------------	-----------

26.	opis produktu	Oprawa kieszonkowa na akumulator	
	marka/typ/model	Bachco - Product :BLTI3P	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	

27.	opis produktu	łańcuch oświetleniowy (Lighting chain)	
	marka/typ/model	Flame Lights - AX1-000900	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	

28.	opis produktu	ładowarka USB (USB charger)	
	marka/typ/model	BK-373 C4U Case 4 You	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	nie jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa	
	państwo członkowskie	Szwecja	

29.	opis produktu	lampa LED UV (UV LED lamp)	
	marka/typ/model	esperanza EBN002W / QY-70	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu/odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	wady zasilania	
	państwo członkowskie	Finlandia	

2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

1.	opis produktu	ciężarówka budowlanka (Building truck)	
	marka/typ/model	146864 Sostrene Grene	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	ryzyko zadławienia	
	państwo członkowskie	Finlandia	

2.	opis produktu	Czekoladowe jajko - magiczna niespodzianka	
	marka/typ/model	Late Lammast	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz udostępniania wyrobu	
	uzasadnienie	małe elementy	
	państwo członkowskie	Finlandia	

W oparciu o powyższe informacje w działalności Inspektoratu nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki *Safeguard*.